



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h00

20/2/25

Condição de Tráfego

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão			
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Com Interferência: Tapa buraco	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Com Interferência: Roçada Mecanizada Tapa buraco	Trânsito Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Roçada Mecanizada Tapa buraco	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Com Interferência: Roçada Manual Roçada Mecanizada Tapa buraco	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Com Interferência: Tapa buraco	Trânsito Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Tapa buraco Execução de acostamento e contenção de caixa	Trânsito Normal
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Tapa buraco	Trânsito Normal
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Acostamento Tapa buraco	Trânsito Normal
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Com Interferência: Tapa buraco	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Execução de acostamento Roçada Manual Roçada Mecanizada Implantação de defesa	Trânsito Lento
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Roçada Manual Roçada Mecanizada	Trânsito Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Com Interferência: Alargamento de Obra de Arte Especial - OAE RECICLAGEM DE BASE	Trânsito Lento
16	0	12+400	12,4	Contorno	Sem Interferência	Trânsito Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO