



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h00

01/04/2026

Condição de Tráfego

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão			
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência:	Tráfego Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Com interferência: Roçada mecanizada	Tráfego Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Com Interferência: Conserto de ala de bueiro	Tráfego Normal
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Com Interferência: Execução conserto alas de bueiro	Tráfego Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Sem Interferência:	Tráfego Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Sem Interferência:	Tráfego Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Sem Interferência:	Tráfego Normal
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Sem Interferência:	Tráfego Normal
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Fresagem e recomposição	Tráfego Lento
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Sem Interferência:	Tráfego Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência:	Tráfego Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência:	Tráfego Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Sem Interferência:	Tráfego Normal
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Implantação de faixa adicional Roçada manual, limpeza de drenagem e meio fio	Tráfego Normal
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Sem Interferência:	Tráfego Normal
16	0	12+400	12,4	Contorno	Com interferência: Roçada mecanizada	Tráfego Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO