



Boletim Diário de Tráfego na MS-306

10h00

20/10/25

Condição de Tráfego

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão			
1- BR-359	0	1,4	1,4	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
2	0	2,6	2,6	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
3	2,6	17,9	15,3	Costa Rica	Com Interferência: Aplicação de TSD Fx 1 Aplicação de CBUQ no reparo localizado	Trânsito Lento
4	17,9	34	16,1	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
5	34	41,9	7,9	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
6	41,9	47,1	5,2	Costa Rica	Sem Interferência	Trânsito Normal
7	47,1	74,7	27,6	Costa Rica	Com Interferência: Execução de meio fio e Acostamento Implantação de taxas Aplicação de CBUQ no Reparo Localizado	Trânsito Normal
8	74,7	85,3	10,6	Costa Rica	Com Interferência: Implantação de taxas Roçada manual	Trânsito Normal
9	85,3	107,9	22,6	Chapadão do Sul	Com Interferência: Implantação de taxas Roçada manual	Trânsito Normal
10	107,9	115,3	7,4	Chapadão do Sul	Com Interferência: Implantação de taxas Roçada manual	Trânsito Normal
11	115,3	116,9	1,6	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
12	116,9	121,4	4,5	Chapadão do Sul	Sem Interferência	Trânsito Normal
13	121,4	158,2	36,8	Chapadão do Sul	Com Interferência: Aplicação de TSD Fx 1 Roçada Mecanizada	Trânsito Lento
14	158,2	194,3	36,1	Cassilândia	Com Interferência: Aplicação de TSD Fx 1 Aplicação de CBUQ no reparo localizado Manutenção no Pavimento Rígido Roçada manual	Trânsito Lento
15	194,3	218,1	23,8	Cassilândia	Sem Interferência	Trânsito Normal
16	0	12+400	12,4	Contorno	Sem Interferência	Trânsito Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 645 0306

Fonte: CCO